

Lundaból Rekstrarskoðun 3 mars 2021

Skoðun 26.Feb



Aðkoma





yfirlit



Nýtt ungbarnasvæði yfirlit



Yfirlit nýtt svæði.



yfirlit



yfirlit



yfirlit



yfirlit



Hér er lengdin á milli burðarstoða mikil . Bekkurinn svignar of mikið. Útbúa þarf styrkingu .



Hér var tráplöntum stolið úr beðinu ca 20 stikki.



Bæta þarf gúmmígrasmottum inní klifurgrindina þar sem börn hanga oft með höfuðið niðu



Viðhald undir rólum



Lóð vestur sópa.



Rólur austur.



Bolti farinn .





Fúinn sandkassi verður endurnýjaður í sumar.



sandkassi



Rafmagnssnúra á yfirborði . þarf að skoða.





viðhald



Mála þarf súlur



Hellur vantar við enda stéttar.



Hlið þarf að lagfæra í báða enda.



Viðkvæmt undirlag þegar vörubílar eða þungavinnuvélar koma inn á lóðina.



Pollamyndun á lóð



Pollurinn er þar sem fúni kofinn stóð.



Torfið flettist af .Pollar á efri mynd



Holur og vatn



Laust borð



Laust borð



Viðhald .





Gormatæki viðhald.



Laga undir gormatækinu.



Stétt að hliði -baklóð.

Skoðun gerð af þóri